



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP, ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0803-42	FECHA:	9/5/2024



Foto1: CUNETA DE CONCRETO (0.50 * 0.30 CMS)



FOTO 2: MURO PERIMETRAL (malla galvanizada, tubo galvanizado)



Foto3: MURO PERIMETRAL DE BLOCK (reforzado con zapatas, columnas y vigas.)



Foto4: SERVICIOS SANITARIOS (sustitucion de accesorios,)




Foto 5: REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 5: REPARACION Y MANTENIMIENTO A DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amanda Cano Rodriguez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP, ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0803-42	FECHA:	9/5/2024



Foto7: REPARACION O SUSTITUCION AREA DE COCINA (pilas con filtracion)



FOTO 8: CUBIERTA DE TECHO (desmontaje e instalacion de lamina troquelada calibre 26)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--