

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS GUACAMAYAS ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1424-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: SE OBSERVA LAMINA EN PROCESO



Foto 2: SE EVIDENCIA ESTRUCTURA DE METAL



Foto 3: CANALES DOBLADOS LISTOS PARA INSTALARSE



Foto 4: ES NECESARIO UNA CUNETETA DE CONCRETO




Foto 5: MURURO PERIMETRAL EN PROCESO





Foto 6: SE OBSERVA ROTOPLAS EN PROCESO DE INTALACION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---