

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL VOLCÁN, ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1425-42	FECHA:	08/10/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: VENTANAS



Foto 4: PISO



Foto 5: CUNETA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ayora Dinaora Cardenas Aguilera</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--





Ministerio de Educación

GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL VOLCÁN, ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1425-42	FECHA:	08/10/2024



Foto 1: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA



Foto 2: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 3: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ayda Dinora Cardona Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

