

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa AORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Jose la Fuente, Aldea la fuente de la montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1474-42	FECHA:	6/01/2025



Foto1: Sustitucion lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitucion estructura de techo



Foto 3: Sustitucion de ventanas



Foto 4: Sustitucion piso cemento(base, fundicion mas acabado)



Foto 5: Sustitucion cuneta de concreto tipo baden incluye base, fundición y acabado final, sustitución de pintura base agua y de aceite.



Foto 6: Sustitucion muro perimetral block cisado, soleras y columnas talladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPH



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

