

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CARRIZALITO, ALDEA MIRAFLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1524-42	FECHA:	20/06/2024



Foto1: Sustitución de cubierta de lamina por lamina troquelada.



FOTO 2: Sustitución de estructura de techo de madera por estructura de techo de metal.




Foto3: Suministro y reparación de servicios sanitarios, accesorios, puertas, techo y estructura.



Foto4: Mantenimiento de porton principal, estructura y malla.




Foto: 5: suministro y reparación de muro perimetral al lado Poniente.




Foto: 6: suministro y reparación de muro perimetral entrada principal lado Norte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

