

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CARRIZALITO, ALDEA MIRAFLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1524-42	FECHA:	30/06/2024



Foto1: Sustitución de cubierta de lamina por lamina troquelada.



FOTO 2: Sustitución de estructura de techo de madera por estructura de techo de metal.



Foto3: Sumnistro y reparación de servicios sanitarios, accesorios, puertas, techo y estructura.



Foto4: Mantenimiento de portón principal, estructura y malla.




Foto: 5: suministro y reparación de muro perimetral al lado Poniente.



Foto: 6: Sustitución de cubierta de lamina por lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

