

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO ZAPOTON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21- 05-1006-45	FECHA:	28/2/2024



Foto 1: SE APRECIA MURO PERIMETRAL



FOTO 2: MURO DE CONTENCIÓN Y PERIMETRAL COLAPSADO, LA COMUNIDAD YA REALIZO LA BASE



FOTO 3 : MURO ANTERIOR COLAPSO YA QUE NO TENIA DRENAJES NI ZAPATAS



FOTO 4 :SE OBSERVA SUELO ANEGADO Y MURO FRACTURADO





FOTO 5 : VISTA GENERAL DE LA ESCUELA



FOTO 6 : COMUNIDAD COLOCO MALLA TEMPORAL SE OBSERVAN SUELOS SATURADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR Aldea Pino Zapoton San Carlos Alzate Jalapa	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público INSTITUTO DE EDUCACION BASICA PORTATELEVISION TELE SECUNDARIA ALDEA PINO ZAPOTON SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO ZAPOTON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21- 05-1006-45	FECHA:	28/2/2024



FOTO 7: SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES, TAMBIEN EL DETERIORO DE LOS LAVAMANOS DE AMBOS



FOTO 8: DETERIORO DE PUERTAS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS DETERIORADOS DE HOMBRES Y MUJERES



FOTO 9: LAVAMOS DETERIORADOS



FOTO 10 : ROTOPLAS Y SUS ASCCESORIOS EN MAL ESTADO



FOTO 11 : SE OBSERVA LAS PUERTAS PRINCIPALES DE LAS AULAS Y DIRECCION EN MAL ESTADO



FOTO 12: PORTON PRINCIPAL DE LA ENTRADA DEL ESTABLECIMIENTO DETERIORADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

