



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Cedro aldea Tapalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-1457-43	FECHA:	12/12/2024




Foto 1: Reparación y mantenimiento durante el proceso de cerco perimetral con malla 200mts2




Foto 2: Reparación y mantenimiento durante el proceso de cerco perimetral con malla 200mts2



Foto 3: Reparación y mantenimiento durante el proceso de cerco perimetral con malla 200mts2



Foto 4: Reparación y mantenimiento durante el proceso de cerco perimetral con malla 200mts2



Foto 5: Reparación y mantenimiento durante el proceso de cerco perimetral con malla 200mts2




Foto 6: Reparación y mantenimiento durante el proceso de cerco perimetral con malla 200mts2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público