

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Cedro aldea Tapalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-1457-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 1: Reparación y mantenimiento posterior de cerco perimetral con malla 200mts2



Foto 2: Reparación y mantenimiento posterior de cerco perimetral con malla 200mts2



Foto 3: Reparación y mantenimiento posterior de cerco perimetral con malla 200mts2



Foto 4: Reparación y mantenimiento posterior de cerco perimetral con malla 200mts2




Foto 5: Reparación y mantenimiento posterior de cerco perimetral con malla 200mts2



Foto 6: Reparación y mantenimiento posterior de cerco perimetral con malla 200mts2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

