

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA TIBIA, ALDEA SAN ANTONIO LAS FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0040-43	FECHA:	07/03/2024



Foto7: REPARACION DEL SITEMA ELECTRICO EN EL ESTABLECIMIENTO



FOTO 8: REPARACION DE AREA DE COCINA



Foto9: REPARACION DE REPELLO DE PAREDES.



Foto10: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN 13 M3



Foto11: PINTURA DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elica Roxana Lopez S.

Firma y sello del Presidente de la OPE

ESCUELA CASERIO AGUA TIBIA
CONSEJO DE
DRES DE FAMILIA
SAN ANTONIO LAS FLORES
MATAQUESCUINTLA, JALAPA, GUATEMALA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL ALDEA
CASERIO AGUA TIBIA
DIRECCIÓN
MATAQUESCUINTLA, JALAPA, GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUNTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA TIBIA, ALDEA SAN ANTONIO LAS FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0040-43	FECHA:	07/03/2024




Foto1: REPARACION CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 2: REPARACION DE PUERTAS



Foto3: REPARACION DE VENTANAS



Foto4: PISO(REPARACION DE TORTA LISA EN CORREDOR DE AULA Y COCINA)



Foto: 5 REPARACION DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE



Foto: 6 REPARACION Y SUSTITUCION DE CERCO 214 ML

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elida Roxana Lopez S. Firma y sello del Presidente de la OPF ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO AGUA TIBIA CONSEJO DE DRES DE FAMILIA SAN ANTONIO LAS FLOR MATAQUESCUNTLA, JALAPA, GUATEMALA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO AGUA TIBIA DIRECCIÓN SAN ANTONIO LAS FLOR MATAQUESCUNTLA, JALAPA, GUATEMALA
--	---