

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA TIBIA, ALDEA SAN ANTONIO LAS FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0040-43	FECHA:	17/05/2024




Foto1: REPARACION CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 2: REPARACION DE PUERTAS



Foto3: REPARACION DE VENTANAS



Foto4: PISO(REPARACION DE TORTA LISA EN CORREDOR DE AULA Y COCINA)




Foto: 5 REPARACION DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE



Foto: 6 REPARACION Y SUSTITUCION DE CERCO 214 ML

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elida Roxana Lopez S. Firma y sello del Presidente de la OPF	CASERÍO AGUA TIBIA CONSEJO DE DRES DE FAMILIA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES MATAQUESCUINTLA, JALAPA, GUATEMALA	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público	ESCUELA EORM RURAL MIXTA CASERÍO AGUA TIBIA DIRECCIÓN ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES MATAQUESCUINTLA, JALAPA, GUATEMALA
--	---	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA TIBIA, ALDEA SAN ANTONIO LAS FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0040-43	FECHA:	17/05/2024



Foto7: REPARACION DEL SITEMA ELECTRICO EN EL ESTABLECIMIENTO




FOTO 8: REPARACION DE AREA DE COCINA



Foto9: REPARACION DE REPELLO DE PAREDES.



Foto10: REPARACION DE MURO DE CONTENCION 13 M3



Foto11: PINTURA DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elida Roxana Lopez S Firma y sello del Presidente de la QPF	CASERIO AGUA TIBIA CONSEJO DE DRES DE FAMILIA SAN ANTONIO LAS FLORES MATAQUESCUINTLA, JALAPA, GUATEMALA, CA	Firma y Sello Director Centro Educativo Publico DIRECCIÓN
---	--	---