

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ARCOS, ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0270-43	FECHA:	3/05/2024



Foto1: Demolición de techo de cocina.



FOTO 2: Ampliación del area de la cocina.



Foto3: Reemplazo de losa en mal estado.



Foto4: Proceso de fundición de losa en los alrededores de aulas.



Foto: 5 Preparación de base para la fundición de soportes a muro de contención.



Foto: 6 Colocación de estructura de hierro para la base de soportes a muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fideline Cordero Elias

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ARCOS, ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0270-43	FECHA:	3/05/2024



Foto 7: Colocación del techo al área de cocina que se remodeló.



FOTO 8: Colocación de bases para las ventanas y puerta.



Foto 9: Sustitución del cernido de la cocina.



Foto 10: Proceso de sustitución de cernido.



Foto 11: Instalación de bases de hierro como soportes al muro de contención.



Foto 12: Proceso de reemplazo de estufas rurales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidelina Cordero Elin

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

