

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MARIAS, CANTÓN SAN JOSE BUENA VISTA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0125-43	FECHA:	19/07/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN TECHO CON DURALITA Y ESTRUCTURA DE METAL POR LÁMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS




Foto 2: SUSTITUCIÓN TECHO CON DURALITA Y ESTRUCTURA DE METAL POR LÁMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TECHO CON DURALITA Y POR LÁMINA TROQUELADA, MEJORAMIENTO DE FOSA SEPTICA, PAREDES Y PUERTAS METALICAS E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DRENAJE EN SANITARIOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LETRINAS POR BAÑOS LAVABLES Y SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA TROQUELADA, MEJORAMIENTO EN AREA DE COCINA



Foto 6: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hermelinda Muñoz R...
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma manuscrita]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

