

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CARBONERA, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0181-43	FECHA:	25/07/2024



Foto 1: Ingreso principal con ya con la rampa fundida




Foto 2: Caja tipo reposadera para evacuar el agua que baja del ingreso principal de la Escuela



Foto 3: Muros de block para centar la fundicion donde iran instalados los lavamanos del area de lavado de manos.



Foto 4: Tubería de 6" para evacuar el agua del area de lavado de manos.



Foto 5: Parte del techo ya fundido con losa tradicional el resto se trabajara con estructura metalica



Foto 6: Inicio de trabajos en mesones donde iran los pollo fuegos dentro del area de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonio Lopez

Firma y sello del Presidente del CEF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

