

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA                     | MUNICIPIO:                     | AGUA BLANCA       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUAYABILLAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-04-0210-43               | FECHA:                         | 4/06/2024         |



Foto 7: Portón Principal Sustitución de portón de metal.



Foto 8: Portón Secundario instalación de Portón de metal, reforzamiento de columnas perimetrales para la colocación de portón metálico.



Foto 9: Pintura general de Escuela + pintura de muros exteriores e interiores.



Foto 10: Cocina, Instalación de chapa de metal, mejoramiento de polleto e instalación de piso cerámico.



Foto 11: Balcones Metalicos, Instalación de balcones.



Foto 12: Reparación de puertas , cambio de a chapas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                 |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA         | MUNICIPIO:                     | AGUA BLANCA       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUAYABILLAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-04-0210-43   | FECHA:                         | 3/06/2024         |



Foto1: Sustrucción de ducto electrico + Sustrucción de Filipones.



Foto 2: Modulo de Aula 1 Sustrucción de piso ceramico, reparación y sustrucción de chapa de metal para puerta.



Foto 3: Modulo de Aula No. 2 Sustrucción de Ventana de Metal por ventana de vidrio para mayor Higiene.



Foto 4: Modulo de Aula No. 2 Instalación de Piso Ceramico + Sustrucción de Chapa de Metal para puerta.



Foto 5: Migitorio Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal, con lamina, teparación de pared de baño, reparación de migitorio de memento a ceramico, instalación de piso ceramico, sustrucción de.



Foto 6: Instalación de piso ceramico, Sustrucción de Inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública