

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL COYOL, ALDEA EL MELONAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0016-43	FECHA:	



Foto 1: se realizo drejate para poder sacar el agua de lluvia y de consumo diario.



Foto 2: salidas de agua del area de la cocina




Foto 3: se cambiara toda la instalación de energia electrica, por que la que existe no esta funcionando.



Foto 4: se repara el tendido de energia electrica en el aula



Foto 5: colocación de piso en el aula y tallado de suelo.



Foto 6: se desmonto el techo y balcones para poder sellar paredes y reforzar, colocacion de columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


EDILISA JUDITH AGUIRRE MARROQUÍN
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

