

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA       | MUNICIPIO:                     | MOYUTA                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL VOLCAN, ALDEA LA MONTAÑA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-14-0012-43 | FECHA:                         | 31/05/2024                          |



Foto 1: FUNDICION DE CONCRETO TERMINADO BASE FRONTAL DE SANITARIOS



Foto 2: COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA Y ESTRUCTURA PORTANTE EN AULAS TERMINADA



Foto 3: MURO PERIMETRAL CON TUBERIA Y MALLA METALICA TERMINADA



Foto 4: COLOCACION DE PISO CERAMICO EN PARTE INTERIOR Y SUPERIOR DE PILA DE CONCRETO TERMINADO



Foto 5: MEJORAMIENTO DE POLLETON Y SUSTITUCION DE CHIMENEA EN AREA DE COCINA TERMINADO



Foto 6: COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA RESIDUAL DE PILA TERMINADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth García

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA       | MUNICIPIO:                     | MOYUTA                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL VOLCAN, ALDEA LA MONTAÑA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-14-0012-43 | FECHA:                         | 31/05/2024                          |



Foto 7: PUERTAS METÁLICAS EN MODULO DE AULAS REPARADAS. SE APRECIA COLOCACION DE LAMINA NUEVA EN AULAS.



Foto 8: PUERTA METÁLICAS DE ACCESO A UN SANITARIO REPARADA.



Foto 09: COLCACION DE ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA PORTANTE DE TECHO DE MODULO DE AULAS TERMINADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth García

Firma y sello del Presidente de la



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

