

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Obrajito, Aldea Palos Abrazados
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 14 0023 - 43	FECHA:	15/08/2024



Foto 1: COCINA, SUSTITUCION DE TECHO, AMPLIACIÓN DE PAREDES, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA, AMPLIACION DE PAREDES, REPELLO DE PAREDES, PISOS DE CEMENTO




Foto 2: GALERA CON SU RESPECTIVO ESCENARIO, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA, SUSTITUCIÓN DE TECHO, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA, ELABORACION DE ESCENARIO BLOCK,



Foto 3: TERMINACIÓN DE MURO PERIMETRAL NORTE AMPLICACION DE PARED DE BLOCK, CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, HIERRO.



Foto 4: TERMINACION DE MURO PERIMETRAL SUR, AMPLICACION DE PARED DE BLOCK, HIERRO, CEMENTO, ARENA, PIEDRIN,



Foto 5: PILA DE CONCRETO, ELABORADA CON CEMENTO, HIERRO Y BLOCK




Foto 6: ESTUFA RURAL SUSTITUCION DE ORNILLA A ESTUFA RURAL ELABORADA CON CEMENTO, HIERRO Y BLOCK, PLANCHA DE 4 ORNILLAS, LADRILLO, CAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

