

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Obrajito, Aldea Palos Abrazados
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 14 0023 - 43	FECHA:	2/09/2024



Foto 1: COCINA, AMPLIACION DE PAREDES, SUSTITUCION DE TECHO, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA, REPELLO DE PAREDES, ELABORACION DE PISO DE CEMENTO.



Foto 2: GALERA CON SU RESPECTIVO ESCENARIO SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA, SUSTITUCION DE TECHO, ELABORACION DE ESCENARIO, REPELLO DE PARED Y PILARES DE CEMENTO




Foto 3: TERMINACIÓN DE MURO PERIMETRAL NORTE AMPLIACION DE PARED DE BLOCK.



Foto 4: TERMINACIÓN DE MURO PERIMETRAL SUR. AMPLIACION DE PARED DE BLOCK.



Foto 5: PILA DE CONCRETO. SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO POR PILA FABRICADA DE BLOCK.



Foto 6: SUSTITUCION DE PLANCHA DE CEMENTO POR ESTUFA RURAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Directo Centro Educativo Público

