

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SITIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0485-43	FECHA:	



Foto1: cambio de techo




Foto 2: Colocación de puerta y balcones



Foto 3: Colocación del piso cerámico por el de granito



Foto 4: Ampliación de galera con muro perimetral y malla



Foto 5: Ampliación de galera con muro perimetral y sustitución de techo



Foto 6: Arreglo para colocar el portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SITIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0485-43	FECHA:	



Foto 7 Proceso del cambio de techo del corredor



Foto 8 Proceso de puesta del piso del corredor



Foto 9 Cambio de malla dañada



Foto 10 Cambio de lámina y arreglo de pared de la dirección.



Foto 11 Cambio de lámina del techo del salon de primer grado



Foto 12 Arreglo de paredes, techo y torta del salon de primer grado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN