

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAÑADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0501-43	FECHA:	17-09-2,024



Foto1: Sustrución de lámina dañada por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustrución de lámina dañada por lamina troquelada calibre 26 de aulas



Foto 3: Instalación de red electrica bombillas



Foto 4: Instalación de red electrica tomacorrientes



Foto 5: sustitución de chapa de puertas metalica



Foto 6: sustitución de puerta de madera comprimida por puerta de metal con chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olimpia Marisol Contreras Quirao
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAÑADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0501-43	FECHA:	17-09-2,024



Foto1: Sustrucción de torta de cemento por piso ceramico antideslizante



Foto 2: ampliacion de pareded de modulo sanitario con block



Foto 3: Susutitución y ampliación de techo modulo de sanitarios con lámina troquelada calibre 26 y estructura galvanizada



Foto 4: Reparación de puerta metálica dañadas, renovación y pintura



Foto 5: Reparación y mantenimiento de porton agregandole una puerta de acceso directo



Foto 6: Reparación y ampliación de estructura metalica de una galera inter-aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olimpia Marisol Contreras Quira
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

