

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Oscar De León Palacios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Moyuta Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0504-43	FECHA:	26/07/2024



Foto 1: Módulo cocina sustitución de lamina en mal estado por lámina troquelada calibre 26 en proceso.



Foto 2: Módulo cocina: Sustitución de estructura de madera dañada por estructura metálica galvanizada en proceso.



Foto 3: Módulo cocina: Mejoramiento y ampliación de paredes en proceso.



Foto 4: Módulo Cocina: Sustitución y mejoramiento de plancha de cocina en proceso.



Foto 5: Módulo cocina: proceso de Sustitución de torta de cemento por piso cerámico en cocina en proceso.





Foto 6: Módulo cocina: Ampliación y mejoramiento mesa de cocina por azulejo en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPM de la Aldea Buena Vista, Moyuta, Jutiapa	 Firma y Sello Dirección del Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Oscar De León Palacios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Moyuta Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0504-43	FECHA:	26/07/2024



Foto 1: Módulo cocina sustitución de lamina en mal estado por lámina troquelada calibre 26 en proceso.



Foto 2: Módulo cocina: Sustitución de estructura de madera dañada por estructura metálica galvanizada en proceso.



Foto 3: Módulo cocina: Mejoramiento y ampliación de paredes en proceso.




Foto 4: Módulo Cocina: Sustitución y mejoramiento de plancha de cocina en proceso.



Foto 5: Módulo cocina: proceso de Sustitución de torta de cemento por piso cerámico en cocina en proceso.



Foto 6: Módulo cocina: Ampliación y mejoramiento mesa de cocina por azulejo en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

gindy magaly gutierrez lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Oscar De León Palacios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Moyuta Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 -14 - 0504 - 43	FECHA:	26/07/2024



Foto7: Módulo anexo a aula: Instalación de techo con estructura galvanizada en proceso.



Foto 8: Proceso de Instalación de techo con estructura galvanizada lamina Maxalum calibre 26 troquelada. Módulo anexo a aula.



Foto 9: Módulo anexo a aula: Proceso de reparación y ampliación de paredes



Foto 10: Módulo anexo a aula: Reparación de espacio de torta de cemento y repello de paredes en proceso.

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Magaly Gutierrez Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

