

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Oscar De León Palacios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Moyuta Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0504-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Módulo cocina: sustitución de lamina en mal estado por lámina troquelada calibre 26 e instalación electrica culminada.



Foto 2: Módulo cocina Sustitución de estructura de madera dañada por estructura metálica galvanizada culminada.



Foto 3: Módulo cocina: Mejoramiento, ampliación de paredes e instalación de puerta y valcones. culminada



Foto 4: Módulo cocina: Sustitución y mejoramiento de plancha de cocina culminada.



Foto 5: Módulo cocina: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico en cocina. Finalizada.



Foto 6: Modulo cocina: Ampliación y mejoramiento mesa de cocina por piso de azulejo . Finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Magaly Gutiérrez López

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Oscar De León Palacios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Moyuta Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0504-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Módulo cocina: sustitución de lamina en mal estado por lámina troquelada calibre 26 e instalación electrica culminada.




Foto 2: Módulo cocina Sustitución de estructura de madera dañada por estructura metálica galvanizada culminada.



Foto 3: Módulo cocina: Mejoramiento, ampliación de paredes e instalación de puerta y valcones. culminada



Foto 4: Módulo cocina: Sustitución y mejoramiento de plancha de cocina culminada.



Foto 5: Módulo cocina: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico en cocina. Finalizada.




Foto 6: Modulo cocina: Ampliación y mejoramiento mesa de cocina por piso de azulejo . Finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Magaly Gutierrez Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Oscar De León Palacios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Moyuta Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 - 14 - 0504 - 43	FECHA:	30/08/2024



Foto 7: Módulo anexo a aula: Instalación de techo con estructura galvanizada. Culminada.



Foto 8: Módulo cocina: Instalación de techo con estructura galvanizada con lamina Maxalum calibre 26 culminada.



Foto 9: Módulo anexo a aula: Reparación ampliación de paredes e instalación de luz electrica. Culminada.



Foto 10: Módulo anexo a aula: Reparación de espacio de torta de cemento y repello de paredes culminada.

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Magali Gutiérrez López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

