



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranca Honda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0515-43	FECHA:	10/05/2024



Foto1: Retiro de láminas vigas de madera en aulas y corredor



Foto 2: Levantado de mojinetes en aulas



Foto 3: Levantado de mojinetes y repello en aulas



Foto 4: Instalación de estructura metálica en corredor y colocación de estructura y lámina en aulas




Foto 5: Se sustituyó la reparación de ventanas debido a que el techo de la cocina también se encontraba en mal estado por lo que se inició con levantado de mojinetes



Foto 6: Instalación de estructura metálica en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranca Honda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0515-43	FECHA:	10/5/2024



Foto 1: Instalación de estructura metálica en tres aulas



Foto 2: Instalación de estructura metálica en aulas



Foto 3: Instalación de estructura metálica en tres aulas



Foto 4: Instalación de estructura metálica en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

