

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Etapa de mejoramiento de pared de block de cocina.



Foto 2: Sustitución de lámina dañada por lámina troquelada calibre 26 en cocina, finalizada.



Foto 3: Instalación de sanitarios de cerámica lavables nuevos en desarrollo.



Foto 4: Trabajos finales de sustitución de estructura dañada por estructura portante galvanizada en cocina.



Foto 5: Mejoramiento de torta de cemento en cocina finalizados.



Foto 6: Detalles finales de mejoramiento de polletón de cemento con plancha metálica y chimenea.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hellen Xiomara Uscámez Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Mantener
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517- 43	FECHA:	9/08/2024



Foto 7: Mejoramiento de paredes de aula en proceso.




Foto 8: Detalles finales de mantenimiento de ventanas metálica de Aula (lijado, pintura y soldadura)



Foto 9: Proceso de sustitución de lámina en mal estado por lamina troquelada calibre 26 en aulas.



Foto 10: Desarrollo de trabajos de mantenimiento de estructura metálica portante en aulas (lijado y pintura)



Foto 11: Reparación de paredes de sanitario y de tubería de montaje/conexión de sanitario lavable de cerámica, finalizado.



Foto 12: Sustitución de lámina en mal estado en sanitarios por laminada troquelada calibre 26 culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hellen Xiomara Vasquez Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mauricio

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024



Foto13: Sustitución de nuevo sanitario lavable de ceramica, concluido.



Foto 14: Ejecución de trabajos iniciales de mantenimiento de puertas metálicas(lijado, pintura y soldadura) en aulas.



Foto 15: Proceso de mejoramiento de ventanas de aula con pintura, lijado y soldadura.



Foto 16: Mejoramiento de puertas de aula lijado y pintura en ejecución.



Foto 17: Detalles finales de mejoramiento de portón principal.



Foto 18: levantado de cuatro paredes dos iladas de block del aula en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hellen Xiomara Uscuec Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. J. J. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024



Foto13: sellar y abrir puerta en block en sanitarios en proceso .



Foto 14: fundicion de mezon en la cocina en proceso.

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfonso Xiomara Vasquez Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Etapa de mejoramiento de pared de block de cocina.



Foto 2: Sustitución de lámina dañada por lámina troquelada calibre 26 en cocina, finalizada.



Foto 3: Instalación de sanitarios de cerámica lavables nuevos en desarrollo.



Foto 4: Trabajos finales de sustitución de estructura dañada por estructura portante galvanizada en cocina.



Foto 5: Mejoramiento de torta de cemento en cocina finalizados.




Foto 6: Detalles finales de mejoramiento de polletón de cemento con plancha metálica y chimenea.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hellen Xiomara Velazquez Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF



M. Quintana
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517- 43	FECHA:	9/08/2024



Foto 7: Mejoramiento de paredes de aula en proceso.



Foto 8: Detalles finales de mantenimiento de ventanas metálica de Aula (lijado, pintura y soldadura)



Foto 9: Proceso de sustitución de lámina en mal estado por lamina troquelada calibre 26 en aulas.



Foto 10: Desarrollo de trabajos de mantenimiento de estructura metálica portante en aulas (lijado y pintura)



Foto 11: Reparación de paredes de sanitario y de tubería de montaje/conexión de sanitario lavable de cerámica, finalizado.



Foto 12: Sustitución de lámina en mal estado en sanitarios por laminada troquelada calibre 26 culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Hellen Xiomara Vasquez Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024



Foto13: Sustitución de nuevo sanitario lavable de ceramica, concluido.



Foto 14: Ejecución de trabajos iniciales de mantenimiento de puertas metálicas(lijado, pintura y soldadura) en aulas.



Foto 15: Proceso de mejoramiento de ventanas de aula con pintura, lijado y soldadura.



Foto 16: Mejoramiento de puertas de aula lijado y pintura en ejecución.



Foto 17: Detalles finales de mejoramiento de portón principal.



Foto 18: levantado de cuatro paredes dos iladas de block del aula en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ikilen Xiomara Vesquez Kemi ve

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. Quintana

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024



Foto13: sellar y abrir puerta en block en sanitarios en proceso .



Foto 14: fundicion de mezon en la cocina en proceso.

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Itellen Xiomara Vasquez Kanivez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>M. [Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024



Foto1: Etapa de mejoramiento de pared de block de cocina.



Foto 2: Sustitución de lámina dañada por lámina troquelada calibre 26 en cocina, finalizada.



Foto 3: Instalación de sanitarios de cerámica lavables nuevos en desarrollo.



Foto 4: Trabajos finales de sustitución de estructura dañada por estructura portante galvanizada en cocina.



Foto 5: Mejoramiento de torta de cemento en cocina finalizados.



Foto 6: Detalles finales de mejoramiento de polletón de cemento con plancha metálica y chimenea.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Hellen Xiomara Velazquez Romero

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. Quetzil

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517- 43	FECHA:	9/08/2024



Foto 7: Mejoramiento de paredes de aula en proceso.



Foto 8: Detalles finales de mantenimiento de ventanas metálica de Aula (lijado, pintura y soldadura)



Foto 9: Proceso de sustitución de lámina en mal estado por lamina troquelada calibre 26 en aulas.



Foto 10: Desarrollo de trabajos de mantenimiento de estructura metálica portante en aulas (lijado y pintura)



Foto 11: Reparación de paredes de sanitario y de tubería de montaje/cponexión de sanitario lavable de cerámica, finalizado.



Foto 12: Sustitución de lámina en mal estado en sanitarios por laminada troquelada calibre 26 culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Hellen Xiomara Vasquez Barrios</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>M. Gutierrez</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024



Foto13: Sustitución de nuevo sanitario lavable de ceramica, concluido.



Foto 14: Ejecución de trabajos iniciales de mantenimiento de puertas metálicas(lijado, pintura y soldadura) en aulas.



Foto 15: Proceso de mejoramiento de ventanas de aula con pintura, lijado y soldadura.



Foto 16: Mejoramiento de puertas de aula lijado y pintura en ejecución.



Foto 17: Detalles finales de mejoramiento de portón principal.



Foto 18: levantado de cuatro paredes dos iladas de block del aula en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iklen Xiomara, vesquez Kemi ve

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. Xiomara

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 13: sellar y abrir puerta en block en sanitarios en proceso .



Foto 14: fundicion de mezon en la cocina en proceso.

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Itellen Xiomara Vasquez Boniver

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. J. J. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

