

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	3/09/2024



Foto1: Sustitución de estructura de madera en mal estado por estructura de metal galvanizada en cocina culminado



Foto 2: Trabajos finalizados de sustitución de lámina en mal estado por lámina troquelada calibre 26 en cocina



Foto 3: Mejoramiento de paredes de block en cocina culminado.



Foto 4: Trabajos completados de mejoramiento de polletón e instalacion de plancha y chimenea.



Foto 5: Mejoramiento de torta rústica de cemento en cocina completado.



Foto 6: Mejoramiento de ventanas de malla en cocina culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hellen Xiomara Vasquez Romo

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. J. J. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 07: Mejoramiento de paredes de baños completados.



Foto 08: Instalación finalizada de tinaco de agua y sus accesorios para suministrar a servicios sanitarios.



Foto 09: Sustitución de sanitarios lavables de porcelana en mal estado por nuevos realizada.



Foto 10: Sustitución de puertas de madera en mal estado por puertas nuevas de metal, culminado.



Foto 11: Trabajos de mantenimiento de portón de acceso principal concluidos (lijado y pintura)



Foto 12: Terraza en los baños para el tinaco culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hellen Xiomara Vasquez Remijn

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 13: Finalización de Mejoramiento de ventanas (lijado, soldadura y pintura) en aula completado.



Foto 14: Mantenimiento puerta metálica (lijado y pintura) en aula completado.



Foto 15: Repello de pared interior y exterior de aula culminado.



Foto 16: Mejoramiento de estructura metálica en aulas (lijado y pintura), concluido.



Foto 17: Sustitución de lámina en mal estado por lamina troquelada calibre 26 en aula, completada.



Foto 18: Repello de pared interior y exterior de aula culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hellen Xiomara Vasquez Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	03/09/024



Foto 19: Sustrucción de puerta de madera en mal estado por puerta de metal en cocina culminado



Foto 20: Mesa de cemento en area de cocina, terminada.



Foto 21: Levantamiento de los iladas de block en cuatro paredes de un aula finalizado.



Foto 22: Sustrucción de ventanas de malla por ventanas de rejas de metal culminado.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hellen Xiomara Usiquez Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de madera en mal estado por estructura de metal galvanizada en cocina culminado



Foto 2: Trabajos finalizados de sustrucción de lámina en mal estado por lámina troquelada calibre 26 en cocina



Foto 3: Mejoramiento de paredes de block en cocina culminado.



Foto 4: Trabajos completados de mejoramiento de polietileno e instalación de plancha y chimenea.



Foto 5: Mejoramiento de torta rústica de cemento en cocina completado.




Foto 6: Mejoramiento de ventanas de malla en cocina culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Itellen Xiomara Vasquez Romo
Firma y sello del Presidente de la OPF



Mauricio
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 07: Mejoramiento de paredes de baños completados.



Foto 08: Instalación finalizada de tinaco de agua y sus accesorios para suministrar a servicios sanitarios.



Foto 09: Sustitución de sanitarios lavables de porcelana en mal estado por nuevos realizada.



Foto 10: Sustitución de puertas de madera en mal estado por puertas nuevas de metal, culminado.



Foto 11: Trabajos de mantenimiento de portón de acceso principal concluidos (lijado y pintura)




Foto 12: Terraza en los baños para el tinaco culminado.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hellen Xromera Vasquez Remijnse

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 13: Finalización de Mejoramiento de ventanas (lijado, soldadura y pintura) en aula completado.



Foto 14: Mantenimiento puerta metálica (lijado y pintura) en aula completado.



Foto 15: Repello de pared interior y exterior de aula culminado.



Foto 16: Mejoramiento de estructura metálica en aulas (lijado y pintura), concluido.



Foto 17: Sustitución de lámina en mal estado por lamina troquelada calibre 26 en aula, completada.



Foto 18: Repello de pared interior y exterior de aula culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hellen Xiomara Vasquez Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	03/09/024



Foto 19: Sustrución de puerta de madera en mal estado por puerta de metal en cocina culminado



Foto 20: Mesa de cemento en area de cocina, terminada.



Foto 21. Levantamiento de los iladas de block en cuatro paredes de un aula finalizado.



Foto 22: Sustrución de ventanas de malla por ventanas de rejas de metal culminado.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Hellen Xiomara Usajual Romero

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	3/09/2024



Foto1: Sustrucción de estructura de madera en mal estado por estructura de metal galvanizada en cocina culminado



Foto 2: Trabajos finalizados de sustitución de lámina en mal estado por lámina troquelada calibre 26 en cocina



Foto 3: Mejoramiento de paredes de block en cocina culminado.



Foto 4: Trabajos completados de mejoramiento de poltón e instalacion de plancha y chimenea.



Foto 5: Mejoramiento de torta rústica de cemento en cocina completado.



Foto 6: Mejoramiento de ventanas de malla en cocina culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Itellen Xiomara Vasquez Romo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	3/09/2024




Foto 07: Mejoramiento de paredes de baños completados.



Foto 08: Instalación finalizada de tinaco de agua y sus accesorios para suministrar a servicios sanitarios.



Foto 09: Sustitución de sanitarios lavables de porcelana en mal estado por nuevos realizada.



Foto 10: Sustitución de puertas de madera en mal estado por puertas nuevas de metal, culminado.



Foto 11: Trabajos de mantenimiento de portón de acceso principal concluidos (lijado y pintura)



Foto 12: Terraza en los baños para el tinaco culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hellen Xiomara Vasquez Romo de

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 13: Finalización de Mejoramiento de ventanas (lijado, soldadura y pintura) en aula completado.



Foto 14: Mantenimiento puerta metálica (lijado y pintura) en aula completado.



Foto 15: Repello de pared interior y exterior de aula culminado.



Foto 16: Mejoramiento de estructura metálica en aulas (lijado y pintura), concluido.



Foto 17: Sustitución de lámina en mal estado por lamina troquelada calibre 26 en aula, completada.



Foto 18: Repello de pared interior y exterior de aula culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hellen Xiomara Vasquez Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PREVIODURANTEPOSTERIORX

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hellen Xiomara Usique Remora

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro E

Firma y Sello Director Centro Educativo Público