

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SEGUNDA LOTIFICACIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0041-42	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina troquelada



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Mantenimiento de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Mantenimiento de puerta



Foto 5: Mantenimiento de puerta




Foto 6: Mantenimiento de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SEGUNDA LOTIFICACIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0041-42	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Mantenimiento de puerta



Foto 2: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 3: Reparación de torta de concreto



Foto 4: Reparación de torta de concreto



Foto 5: Mantenimiento a porton de metal



Foto 6: Mantenimiento a porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SEGUNDA LOTIFICACIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0041-42	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a porton de metal



Foto 2: Fabricación e instalación de ventanas-balcon de metal



Foto 3: Fabricación e instalación de ventanas-balcon de metal



Foto 4: Fabricación e instalación de ventanas-balcon de metal



Foto 5: Fabricación e instalación de ventanas-balcon de metal




Foto 6: Sustitución de chimenea de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SEGUNDA LOTIFICACIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0041-42	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Sustrucción de pila de cemento de 2 lavadores



Foto 2: Sustrucción de pila de cemento de 2 lavadores

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

