

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO VISTA AL LAGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA AL LAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-1288-43	FECHA:	2/08/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE BALCÓN DE METAL.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL DE LA COCINA.




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL EN LA COCINA.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA, ALUZINC CALIBRE 26. EN LOS SERVICIOS SANITARIOS.




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL EN SERVICIOS SANITARIOS.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO. EN LA COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO VISTA AL LAGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA AL LAGO
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1702-1288-43	FECHA:	2/08/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL.



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC, CALIBRE 26. EN LA COCINA.



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO PARA AGUA.



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26. EN EL CORREDOR.



Foto 11: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL.



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO VISTA AL LAGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA AL LAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-1288-43	FECHA:	2/08/2024



Foto 13. PINTURA INTERIOR EXTERIOR AULAS, COCINA Y BAÑOS



Foto 14: PINTURA INTERIOR DE AULAS, COCINA Y BAÑOS



Foto15: TORTA DE CONCRETO FRENTE A AULAS.



Foto 16: TORTA DE CONCRETO POR PILA DE LA COCINA



Foto 17. Canal de PVC 18 mts en Cocina



Foto 18. Tebería de PVC de aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
 Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO VISTA AL LAGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA AL LAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-1288-43	FECHA:	2/08/2024



Foto 19: TORTA DE CONCRETO EN PARTE DE ALADO DE COCINA



Foto 20: AMPLIACION ALTURA DE BAÑO



Foto 21: PEGADO DE BLOCK POR ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---