

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒ X

|                             |                           |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                     | MUNICIPIO:                     | SAN JOSÉ             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM BARRIO VISTA AL LAGO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO VISTA AL LAGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-02-1288-43             | FECHA:                         | 2/08/2024            |



Foto1: SUSTITUCIÓN DE BALCÓN DE METAL.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL DE LA COCINA.




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL EN LA COCINA.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA, ALUZINC CALIBRE 26. EN LOS SERVICIOS SANITARIOS.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL EN SERVICIOS SANITARIOS.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO. EN LA COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
 Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Firma]*  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |                           |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                     | MUNICIPIO:                     | SAN JOSÉ             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM BARRIO VISTA AL LAGO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO VISTA AL LAGO |
| CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1702-1288-43              | FECHA:                         | 2/08/2024            |



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL.



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC, CALIBRE 26. EN LA COCINA.



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO PARA AGUA.



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26. EN EL CORREDOR.



Foto 11: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL.



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

|                             |                           |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                     | MUNICIPIO:                     | SAN JOSÉ             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM BARRIO VISTA AL LAGO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO VISTA AL LAGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-02-1288-43             | FECHA:                         | 2/08/2024            |




Foto 13. PINTURA EXTERIOR AULAS, COCINA Y BAÑOS



Foto 14: PINTURA INTERIOR DE AULAS, COCINA Y BAÑOS



Foto 15: TORTA DE CONCRETO ENFRENTA DE AULAS.



Foto 16: TORTA DE CONCRETO POR PILA DE LA COCINA



Foto 17. CANAL DE PVC 18 mts EN COCINA



Foto 18. TUBERIA DE PVC DE AGUAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |                           |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                     | MUNICIPIO:                     | SAN JOSÉ             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM BARRIO VISTA AL LAGO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO VISTA AL LAGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-02-1288-43             | FECHA:                         | 2/08/2024            |



Foto 19: TORTA DE CONCRETO EN PARTE DE ALADO DE COCINA






Foto 20: AMPLIACION ALTURA DE BAÑO



Foto 21: PEGADO DE BLOCK POR ESFUFA RURAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|