

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 0014 - 43	FECHA:	29/06/2024



Foto1: En esta fotografía se puede observar la instalación de la estructura de soporte en las respectivas aulas.



Foto 2: En esta fotografía se puede observar como quedó instalada la lámina troquelada aluzinc calibre 26, en su totalidad en las aulas.



Foto 3: De esta manera quedó evidenciada mediante esta fotografía la instalación de la lámina troquelada aluzinc calibre 26 en la cocina.



Foto 4: Por medio de esta fotografía de perfil queda evidenciada la instalación de la lámina troquelada aluzinc calibre 26 en la respectiva cocina.



Foto 5: Mediante esta fotografía queda evidenciada la puerta por el mantenimiento de lijado, cepillado, cambio de lámina y aplicación de pintura que se realizó en la puerta.



Foto 6: En esta fotografía se puede observar el cambio de la puerta por el mantenimiento de lijado, cepillado, lámina dañada y aplicación de la pintura que se hizo en la puerta, en la parte de atrás de la dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

