

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERRÍO REY BALANTUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0075-43	FECHA:	18/12/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA




Foto 2: FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS DE BALCON



Foto 3: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE METAL



Foto 4: REPARACION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO




Foto 5: REPARACCION DE REPELLO Y CERNIDOS DE PARED



Foto 6: SUSTITUCION DE LAMPARAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERRÍO REY BALANTUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0075-43	FECHA:	18/12/2024



Foto7: RED DE AGUA POTABLE



Foto 8: REPARACION DE MUROS DE CONTENSION



Foto 9: LOSA DE PATIO







Foto 10: SUSTITUCIÓN DE DUCTOS Y ACCESORIOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

