


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ALMENDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0454-43	FECHA:	10/11/2024




PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



FABRICACION E INSTALACION DE BALCON DE METAL EN VENTANA



REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


<i>Deyli Paola S. Indurcin-Fernández</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ALMENDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0454-43	FECHA:	11/11/2024



REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCION



SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



SUSTITUCIÓN DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deyli Pootas Firma y Sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

