

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CRUCE DOS AGUADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-3057-45	FECHA:	23/11/2024



Foto1: Sustitución de Lámina



Foto 2: Sustitución de soporte de madera por metal




Foto 3: Repello en muros



Foto 4: Instalación de sistema eléctrico



Foto 5: Reparación de Balcones de metal



Foto 6: Pintura en muro interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CRUCE DOS AGUADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-3057-45	FECHA:	23/11/2024



Foto 7: Reparación de piso



Foto 8: Reparación de piso por torta de concreto



Foto 9: Sustitución de puerta



Foto 10: Sujeción de puerta




Foto 11: Sustitución de chapa



Foto 12: Mantenimiento porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CRUCE DOS AGUADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-3057-45	FECHA:	4/11/2024



Foto 13: Sustrución de Rampa

Foto 14:

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

