

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0014-42	FECHA:	09/12/2024




Foto 1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas modulo baños



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 4: Sustrucción lavamanos



Foto 5: Sustrucción inodoro




Foto 6: Reparación de fosa séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en vivo las.

Firma y sello del Presidente del Comité de Parvulos	Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0014-42	FECHA:	09/12/2024



Foto 7 :Pintura en muros exteriores aulas y baños




Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 9: Elaboracion de puertas tipo balcon



Foto 10: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 11: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

