

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CEIBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0041-42	FECHA:	09/09/2024



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR



Foto 2: PUERTAS DE METAL. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



Foto 3: VENTANAS: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTRA DE METAL DE VENTANAS



Foto 4:MANTENIMIENTO A PORTONES; MANTENIMIENTO EN PORTONES DE METAL



Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA; SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 6: PISO: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CEIBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0041-42	FECHA:	09/09/2024



Foto 7: SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS. SUSTITUCIÓN DE INODORO




Foto 8: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. SUSTITUCION DE LAVAMANOS



Foto 9: LOSA DE PATIO. REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 10: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO



Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CEIBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0041-42	FECHA:	15/10/2024



Foto1: PISO: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 2: REPARACIÓN DE COCINA: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS




Foto 3: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDOS DE PAREDES: REPELLO EN MURO




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---