

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0073-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Fabricacion de balcones de metal



Foto 4: Institucion de sistema electrico



Foto 5: Sustitucion de puerta de metal



Foto 6: mantenimiento de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Florida
CÓDIGO DEL	17-05-0073-43	FECHA:	25/01/2024



Foto 7: mantenimiento balcones



Foto 8: pinturas de muros exteriores e interiores



Foto 9: reparacion de cableado electrico



Foto 10: sustitucion de focos ahorradores





Foto 11: sustitucion de plafoneras



Foto 12: sustitucion de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0073-43	FECHA:	25/11/2024

	
Foto 13: sustitución de toma corrientes dobles	Foto 14:
Foto 15:	Foto 16:
Foto 17:	Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	---