

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Primavera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0119-43	FECHA:	5/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc



Foto 2: Sustitución de capote de lámina, para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal



Foto 6: Sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Macario Ch...
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Direct...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Primavera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0119-43	FECHA:	5/11/2024



Foto7: Sustitución de puertas de servicios sanitarios



Foto 8: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 9: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Sustitución de lámparas tipo Led



Foto 12: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Macario che

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Primavera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0119-43	FECHA:	5/11/2024



Foto 13: Sustitución de interruptores dobles



Foto 14: sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 15: Sustitución de filipon



Foto 16: Reparación de cableado eléctrico



Foto 17: Sustitución de depósito de agua de 1100 lt



Foto 18: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Macario che chub

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Firma]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Primavera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0119-43	FECHA:	5/11/2024



Foto 19: Sustrucción de canales de metal

Foto 20:

Foto 21:

Foto 22:

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Macario che chub Firma y sello del Presidente de la OPE	[Firma] Firma y Sello del Centro Educativo Público
---	--

