

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2047-43	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: Sustitución de portón de metal.



Foto 2: Sustitución de plafoneras.



Foto 3: Sustitución de balcones de metal.



Foto 4: Sustitución de puertas de metal.



Foto 5: Sustitución de tasas.



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yuri Perez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2047-43	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Reparación de malla galvanizada.



Foto 2: Reparación de cableado eléctrico.



Foto 3: Mantenimientos a balcones de metal.



Foto 4: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores.



Foto 6: Sustitución de elementos de fijación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yuri Perez
Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2047-43	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.




Foto 3: Sustrucción interruptores simples.




Foto 4: Sustrucción tomacorrientes dobles.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yuri Perez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

