

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2047-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: Sustrucción de porton de metal.



Foto 2: Sustrucción de plafoneras



Foto 3: Sustrucción de balcones de metal.



Foto 4: Sustrucción de puertas de metal.



Foto 5: Sustrucción de tasas.



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yuri Perez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2047-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: Reparación de malla galvanizada.



Foto 2: Reparación de cableado eléctrico.



Foto 3: Mantenimientos a balcones de metal.



Foto 4: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores.




Foto 6: Sustitución de elementos de fijación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yuri Perez

 Firma y sello del Presidente de la OPEL





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2047-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 3: Sustrucción interruptores simples.



Foto 4: Sustrucción tomacorrientes dobles.

Foto 5: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.

Foto 6: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yuri Perez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

