



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |               |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN             | MUNICIPIO:                     | SAN LUIS      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO IXYUC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-4083-42     | FECHA:                         | 12/09/2024    |



Foto 1: Sustitución de deposito de Agua 1000 lt



Foto 2: Mantenimiento a estructura lijado, cepillado y aplicación de pintura.



Foto 3: Sustitución de lamparas tipo LED:




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 6: Mantenimiento a estrucutra de soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edelmira Méndez García

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |               |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN             | MUNICIPIO:                     | SAN LUIS      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO IXYUC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-4083-42     | FECHA:                         | 12/09/2024    |




Foto 7: Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 8: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 9: Reparación de cableado eléctrico:




Foto 10: Sustitución de plafoneras



Foto 11: Sustitución de interruptores dobles



Foto 12: Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edelmira Méndez García

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |               |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN             | MUNICIPIO:                     | SAN LUIS      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO IXYUC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-4083-42     | FECHA:                         | 12/09/2024    |



Foto 13: Sustitución de Filipon y tablero

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edelmira Méndez García

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

