

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexada a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bolivia el Colorado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0144-42	FECHA:	5/03/2024



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina traquelada aluzinc calibre 26 legítimo. 2.1 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal. 19.8 Instalación de láminas troqueladas aluzinc



Foto 2: 4.1 Mantenimiento a estructuras de puertas de metal 4.3 sustitución de puerta metal en módulo



Foto 3: 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles 17.12 sustitución de ducto eléctrico + accesorios 19.11 Instalación de unidades de luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 4: 9.1 Pintura en muros de exteriores e interiores 21.4 sellado de grietas y fisuras en muros.



Foto 5: 19.1 desinstalación de estructura portante de metal



Foto 6: 10.3 Sustitución de inodoro. 4.4 Sustitución de puerta de servicios sanitarios. 19.15 instalación de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la JRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexada a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bolivia el Colorado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0144-42	FECHA:	5/03/2024



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina traquelada aluzinc calibre 26 legítimo. 2.1 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal. 19.8 Instalación de láminas troqueladas aluzinc



Foto 2: 4.1 Mantenimiento a estructuras de puertas de metal 4.3 sustitución de puerta metal en módulo



Foto 3: 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles 17.12 sustitución de ducto eléctrico + accesorios 19.11 Instalación de unidades de luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)




Foto 4: 9.1 Pintura en muros de exteriores e interiores 21.4 sellado de grietas y fisuras en muros.



Foto 5: 19.1 desinstalación de estructura portante de metal



Foto 6: 10.3 Sustitución de inodoro. 4.4 Sustitución de puerta de servicios sanitarios. 19.15 Instalación de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

