

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Peten	MUNICIPIO	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cooperativa Canahán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-10-0329-43	FECHA	09/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 28 legítimo



Foto 2: Instalación de estructura de soporte de metal.



Foto 3: Repello en muro exterior en módulo



Foto 4: Pintura en muros de exterior e interior



Foto 5: Pintura en muros de exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento a estructura de puertas de metal

Observación: Si es necesario se puedan agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OFE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

WGA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Peten	MUNICIPIO	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cooperativa Canahán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-10-0329-43	FECHA	09/05/2024



Foto 7: Mantenimiento estructura de puerta de metal.




Foto 8: Mantenimiento de estructura de puerta de metal.



Foto 9: Instalación de balcones



Foto 10: Instalación de unidades de luz

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales al momento de tomar el registro.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


COMPROBANTE DE ENTREGA / RECEPCION DE SERVICIOS