

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anex a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Suchitan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0006-42	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de elementos de fijación



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: Sustrucción de piso de cemento liquido



Foto 6: Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anex a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Suchitan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0006-42	FECHA:	21/11/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 9: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 10: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 11: Desinstalación de lámina existente



Foto 12: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.