

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Campito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0011-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Reparación de piso de cemento líquido



Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Campito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0011-42	FECHA:	29/11/2024




Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 8: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 9: Instalación de estructura portante de metal



Foto 10: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 11: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---