

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Valle Nuevo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0019-43	FECHA:	02 de Septiembre 2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 4: Sustitución de elementos de fijación



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jeydi García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Valle Nuevo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0019-43	FECHA:	02 de Septiembre 2024



FOTO 7: Pintura en muros exteriores e interiores.



FOTO 8: Reparación de cableado eléctrico



Foto 9: Reparación de piso de cemento líquido.



FOTO 10: Instalación de lámina troquelada Aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jeydi Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

