

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0031-43	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LÍNEA PRINCIPAL DE AGUAS PLUVIALES



REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0031-43	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024





SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO + ACCESORIOS




FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANA



REPELLO EN MURO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---