

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Grano de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0355-43	FECHA:	3/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de elementos de fijación



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Fabricación e instalación de ventana-balcón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Yolanda Avila

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Grano de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0355-43	FECHA:	3/11/2024



Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana




Foto 8: Instalación de estructura portante de metal



Foto 9: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 10: Desinstalación de estructura portante



Foto 11: Desinstalación de lámina existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Yolanda Avila
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

