

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Grano de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0355-43	FECHA:	17/11/2024



Foto 9: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 10: Desinstalación de estructura portante



Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 8: Instalación de estructura portante de metal



Foto 11: Desinstalación de lámina existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Yolanda Avila

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Grano de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0355-43	FECHA:	17/11/2024



Foto 9: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 10: Desinstalación de estructura portante



Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 8: Instalación de estructura portante de metal



Foto 11: Desinstalación de lámina existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma Yolanda

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

