

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                        |                                |                    |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN                  | MUNICIPIO:                     | Melchor de Mencos  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea el Cruzadero |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-2951-45          | FECHA:                         | 14/12/2024         |



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de piso de cemento liquido



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustrucción de tubería línea principal



Foto 6: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OBE PADRES DE FAMILIA -OPF-  
INEB TELESECUNDARIA  
ALDEA EL CRUZADERO  
PETEN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA  
DIRECCION  
Telesecundaria  
Aldea El Cruzadero  
Municipio de Melchor de Mencos  
PETEN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                        |                                |                    |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN                  | MUNICIPIO:                     | Melchor de Mencos  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea el Cruzadero |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-2951-45          | FECHA:                         | 14/12/2024         |



Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 8: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 9: Instalación de estructura portante de metal



Foto 10: Instalación de lámina troquelada aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|