

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Grano de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0355-43	FECHA:	17/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de elementos de fijación



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elias marroquin
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Grano de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0355-43	FECHA:	17/11/2024



Foto 9: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 10: Desinstalación de estructura portante



Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 8: Instalación de estructura portante de metal



Foto 11: Desinstalación de lámina existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elias marroquin
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Joaquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-3918-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Servicio Sanitario y sus accesorios



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elias marroquin
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Joaquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-3918-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 8: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elias marroquin
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

